DDK05鍔付ブシュ寸法表（ブシュ内径φ3～φ60）

部品番号の表示方法

K5 F ○○ ○○ ○○

- 鍔外径
- ブシュの長さ
- ブシュの呼び内径
- 鍔付ブシュ
- 材質記号

K5F 0303-7

Parts No.でご指示ください

標 鉛フリー RoHS ELV

ブシュ内径	推奨相手寸法		ブシュ寸法								
	ハウジング内径	軸径	鍔外径	鍔肉厚	外径	肉厚	3	4	5	6	
3	$\phi 4.6H7\ ^{+0.012}_{0}$	$\phi 3\ ^{-0.025}_{-0.035}$	$\phi 7\ ^{0}_{-0.8}$	$0.8\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 4.6\ ^{+0.047}_{+0.017}$	$0.8\ ^{0}_{-0.025}$	0303-7		0305-7		
4	$\phi 5.6H7\ ^{+0.012}_{0}$	$\phi 4\ ^{-0.025}_{-0.037}$	$\phi 9\ ^{0}_{-0.8}$	$0.8\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 5.6\ ^{+0.047}_{+0.017}$	$0.8\ ^{0}_{-0.025}$		0404-9		0406-9	
5	$\phi 7H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 5\ ^{-0.025}_{-0.037}$	$\phi 10\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 7\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$		0504-10	0505-10	0506-10	
6	$\phi 8H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 6\ ^{-0.025}_{-0.037}$	$\phi 12\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 8\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$			0605-12	0606-12	
7	$\phi 9H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 7\ ^{-0.025}_{-0.040}$	$\phi 13\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 9\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$			0705-13		
8	$\phi 10H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 8\ ^{-0.025}_{-0.040}$	$\phi 15\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 10\ ^{+0.055}_{+0.025}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$				0806-15	
10	$\phi 12H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 10\ ^{-0.025}_{-0.040}$	$\phi 18\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 12\ ^{+0.060}_{+0.030}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$				1006-18	
12	$\phi 14H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 12\ ^{-0.025}_{-0.043}$	$\phi 20\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 14\ ^{+0.060}_{+0.030}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$				1206-20	
14	$\phi 16H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 14\ ^{-0.025}_{-0.043}$	$\phi 22\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 16\ ^{+0.063}_{+0.033}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$					
15	$\phi 17H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 15\ ^{-0.025}_{-0.043}$	$\phi 23\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 17\ ^{+0.073}_{+0.038}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$					
16	$\phi 18H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 16\ ^{-0.025}_{-0.043}$	$\phi 24\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 18\ ^{+0.073}_{+0.038}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$					
18	$\phi 20H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 18\ ^{-0.025}_{-0.043}$	$\phi 26\ ^{0}_{-0.8}$	$1.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 20\ ^{+0.081}_{+0.046}$	$1.0\ ^{0}_{-0.025}$					
20	$\phi 23H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 20\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 31\ ^{0}_{-0.8}$	$1.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 23\ ^{+0.081}_{+0.046}$	$1.5\ ^{0}_{-0.030}$					
22	$\phi 25H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 22\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 33\ ^{0}_{-0.8}$	$1.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 25\ ^{+0.086}_{+0.051}$	$1.5\ ^{0}_{-0.030}$					
24	$\phi 27H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 24\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 35\ ^{0}_{-0.8}$	$1.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 27\ ^{+0.086}_{+0.051}$	$1.5\ ^{0}_{-0.030}$					
25	$\phi 28H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 25\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 36\ ^{0}_{-0.8}$	$1.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 28\ ^{+0.093}_{+0.056}$	$1.5\ ^{0}_{-0.030}$					
26	$\phi 30H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 26\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 38\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 30\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
28	$\phi 32H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 28\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 40\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 32\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
30	$\phi 34H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 30\ ^{-0.025}_{-0.046}$	$\phi 42\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 34\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
31	$\phi 35H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 31\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 45\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 35\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
32	$\phi 36H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 32\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 46\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 36\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
35	$\phi 39H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 35\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 49\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 39\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
38	$\phi 42H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 38\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 52\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 42\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
40	$\phi 44H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 40\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 54\ ^{0}_{-0.8}$	$2.0\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 44\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{0}_{-0.030}$					
45	$\phi 50H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 45\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 60\ ^{0}_{-0.8}$	$2.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 50\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.5\ ^{0}_{-0.040}$					
50	$\phi 55H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 50\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 65\ ^{0}_{-0.8}$	$2.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 55\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{0}_{-0.040}$					
55	$\phi 60H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 55\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 70\ ^{0}_{-0.8}$	$2.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 60\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{0}_{-0.040}$					
60	$\phi 65H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 60\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 75\ ^{0}_{-0.8}$	$2.5\ ^{0}_{-0.15}$	$\phi 65\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{0}_{-0.040}$					