




QCH クイックチェンジホルダ

QUICK CHANGE HOLDER




- ◆汎用フライスでクイックチェンジホルダを使いMC用の工具をクイックチェンジ交換で使用する。
- ◆汎用フライスに使用した後、MC用に戻ります。
Quick Change Holder can make the tool of machining center use with manual drilling machine.



| CODE | O.D.テーパ O.D. Taper | I.D.テーパ I.D. Taper | 引きネジ | L | D | H |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|-----|------|
| T40U-BT30-30 | NT40 | BT30 | U5/8"-11 | 30 | 74 | 52.6 |
| T40M-BT30-30 | | | M16P=2 | | | |
| T50U-BT30-35 | NT50 | BT30 | U1-8 | 35 | 92 | 67 |
| T50M-BT30-35 | | | M24P=3 | | | |
| T50U-BT40-40 | NT50 | BT40 | U1-8 | 40 | 148 | 105 |
| T50M-BT40-40 | | | M24P=3 | | | |
| T60M-BT50-65 | T60M | BT50 | M30P=3.5 | 65 | | |

■特殊サイズも注文により製作いたします。レンチは付属していませんので、別途ご注文ください。
Special size is available upon request.

- ◆BT50の機械でBT40の仕事に助けるのに役立ちます。
- ◆BT50⇄BT40⇄BT30の流用性が生まれます。
Easy to change your tool between.



| CODE | O.D.テーパ O.D. Taper | I.D.テーパ I.D. Taper | L | D | H |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----|-----|------|
| BT40-BT30-45 | BT40 | BT30 | 45 | 74 | 67.6 |
| BT50-BT30-60 | BT50 | | 60 | | 82.6 |
| BT50-BT40-60 | BT50 | BT40 | 60 | 92 | 87 |
| BT50-BT50-90 | BT50 | BT50 | 90 | 148 | 130 |
| BT60-BT50-75 | BT60 | | 75 | | 115 |

■特殊サイズも注文により製作いたします。レンチは付属していませんので、別途ご注文ください。
Special size is available upon request.